

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E PLANO DE AÇÕES PARA A BACIA DO RIBEIRÃO JEQUITIBA

Produto 04: Relatório Técnico de Plano de Trabalho – RTPA

Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009

Ato Convocatório nº 022/2012

Contrato nº01/2013

Anexo II - Relatório Fotográfico

Agosto de 2013



Conteúdo

1. Ribeirão Jequitibá.....	3
2. Entidades da bacia ligadas a gestão do solo na bacia do Ribeirão Jequitibá	6
3. Reuniões	7
4. Sub bacia do Alto Jequitibá.....	9
a. Propriedade de Maria Sônia Veloso Rabelo – Sítio Sapucaia.....	10
b. Propriedade do Geraldo Vicente Ferreira – Fazenda Poções.....	12
c. Propriedade do Rogério Eustáquio da Silva - Sítio da Barra.....	14
d. Propriedade de Maria Aparecida Barbosa Moura - Fazenda Varjão	16
5. Sub bacia Córrego Cambaúbas	18
6. Sub bacia Córrego Saco da Vida.....	19
e. Propriedade de João Tuyama Asajiro – Fazenda Saco da Vida	21
7. Sub bacia do Córrego Forquilha	23
f. Propriedade do Fábio Marques de Azevedo - Fazenda Estação Velha.....	25
8. Sub bacia do Córrego Afluente ao Jequitibá – Sem Denominação	27
g. Propriedade de Janete Porteli de Macedo – Assentamento Resistência.....	28
9. Sub bacia do Ribeirão Paiol.....	30
h. Propriedade do Ferdinando Incalado – Fazenda Primeiro Córrego.....	31

1. Ribeirão Jequitibá



Foto 1: Ribeirão Jequitibá na MG 424 – vista de montante para jusante
Coordenadas: UTM 23 K longitude: 586882.55 m E e Latitude:7847148.37 m S



Foto 2: Placas indicativas do Ribeirão Jequitibá na MG 424



Foto 3: Local de travessia sobre o Ribeirão Jequitibá na MG 424



Foto 4: Ribeirão Jequitibá na MG 424 – vista de jusante para montante



Fotos 5: Placas indicativas do Ribeirão Jequitibá na MG 424 – divisa dos municípios de Sete Lagoas e Prudente de Morais



Foto 6: Ribeirão Jequitibá na comunidade rural de Matos
Coordenadas: UTM 23 K longitude: 584101.00 m E e Latitude:7840647.00 m S



Fotos 7: Ribeirão Jequitibá na comunidade rural de Matos

2. Entidades da bacia ligadas a gestão do solo na bacia do Ribeirão Jequitibá



Foto 8: EMATER Sete Lagoas



Foto 9: EMATER Capim Branco



Foto 10: IMA Sete Lagoas



Foto 11: EMBRAPA Milho e Sorgo em Sete Lagoas – MG



Foto 12: Parque de Exposições de Sete Lagoas



Foto 13: EMATER em Funilândia

3. Reuniões



Foto 14: Reunião com o SCBH Ribeirão Jequitibá em 26.03.2013



Foto 15: Reunião com o SCBH Ribeirão Jequitibá em 29.04.2013



Foto 16: Reunião com o SCBH Ribeirão Jequitibá em 10.07.2013




Foto 17: Reunião no Sindicato Rural de Sete Lagoas em 17.04.2013



Foto 18: Reunião com comunidade rural de Matos em 10.04.2013



Foto 19: Centro Comunitário em Estiva – onde ocorreu uma reunião com a comunidade em 11.04.2013

4. Sub bacia do Alto Jequitibá



Foto 20: Capela existente na comunidade rural de Matos



Fotos 21: Estrada de acesso a comunidade rural de Matos

a. Propriedade de Maria Sônia Veloso Rabelo – Sítio Sapucaia



Fotos 22: Erosão a recuperar na propriedade de Maria Sônia



Fotos 23: Erosão a recuperar na propriedade de Maria Sônia

b. Propriedade do Geraldo Vicente Ferreira – Fazenda Poções



Foto 24: Área de preservação permanente a recuperar na propriedade de Geraldo



Fotos 25: Nascente na propriedade de Geraldo – pisoteamento de animais



Fotos 26: Área degradada a recuperar na propriedade do Geraldo

c. Propriedade do Rogério Eustáquio da Silva - Sítio da Barra



Foto 27: Fossa negra em uso coberta por lona e um carrinho de mão inutilizado na propriedade de Rogério



Foto 28: Fossa negra na propriedade Rogério



Foto 29: Vala para queima de lixo na propriedade Rogério



Foto 30: Afluente do Ribeirão Jequitibá na propriedade Rogério



Foto 31: Criação de suínos na propriedade Rogério



Foto 32: Ausência de mata ciliar nas margens do curso d'água que passa pela propriedade Rogério

d. Propriedade de Maria Aparecida Barbosa Moura - Fazenda Varjão



Fotos 33: Erosão a recuperar na propriedade de Maria Aparecida



Fotos 34: Área degradada na propriedade de Maria Aparecida

5. Sub bacia Córrego Cambaúbas



Fotos 35: Vegetação típica do cerrado na sub bacia do Córrego Cambaúbas

6. Sub bacia Córrego Saco da Vida



Foto 36: Barragem para captação de água de chuva nas margens da estrada rural na comunidade de Saco da Vida



Foto 37: Estrada de acesso a comunidade de Saco da Vida



Foto 38: Córrego Saco da Vida



Foto 39: Vegetação típica do cerrado em propriedade da comunidade de Saco da Vida



Fotos 40: Vegetação presente na comunidade rural de Saco da Vida

e. Propriedade de João Tuyama Asajiro – Fazenda Saco da Vida



Fotos 41: Área degradada a recuperar na propriedade de João Tuyama



Fotos 42: Área degradada a recuperar na propriedade João Tuyama

7. Sub bacia do Córrego Forquilha



Fotos 43: Lagoa do Cercado



Foto 44: Vegetação típica de cerrado na sub bacia do Córrego Forquilha



Foto 45: Residências existentes no entorno da Lagoa do Cercado




Foto 46: Fluxo de veículo próximo ao acesso à Lagoa do Cercado

f. Propriedade do Fábio Marques de Azevedo - Fazenda Estação Velha



Fotos 47: Área degradada na propriedade do Fábio



Fotos 48: Área degradada a recuperar na propriedade do Fábio

8. Sub bacia do Córrego Afluente ao Jequitibá – Sem Denominação



Fotos 49: Vegetação típica do cerrado na bacia do Ribeirão Jequitibá

g. Propriedade de Janete Porteli de Macedo – Assentamento Resistência



Fotos 50: Área degradada no Assentamento Resistência



Fotos 51: Área degradada no Assentamento Resistência

9. Sub bacia do Ribeirão Paiol



Foto 52: Placa indicativa no acesso a comunidade rural de Estiva



Foto 53: Córrego em Estiva



Foto 54: Estrada de acesso a Estiva

h. Propriedade do Ferdinando Incalado – Fazenda Primeiro Córrego



Fotos 55: Erosão a recuperar na propriedade do Ferdinando (conhecido como Cota)